

## Liste de matériel DES 2

- Typodont avec dents équipées avec attaches en .022 x.028 à 0 degré (bracket sur les premières molaires).
- PAS DE TUBE FEO
- Hauteur de collage des attaches à vérifier et corriger
- Cire de classe I
- Bâtons de soudure .032 et .025
- Chalumeau, flux
- Arcs aciers : 014, 016, 017x.022, .018x.025, .019x.025, .021x.025
- Tourette
- Pinces (pince de Coon, pince de Tweed, 442, pince d'Adams, Weingart,139,
- Matthieu, mosquito, de La Rosa)
- Couteau à cire, toile cirée, Eau écarlate
- Cyanolite
- Ligatures métal, chaînette élastique
- Shure
- Barrettes de High pull (2 paires)
- Crayon à marquer le fil
- Elastiques inter maxillaires